

Pflege- und Entwicklungskonzept für den Hauptfriedhof in Rheinfelden

- **Die Überarbeitung der mittlerweile in die Jahre gekommenen Anlage**
- **Eine attraktivere und pflegeleichtere Gestaltung**
- **Die Entwicklung von Optimierungsmöglichkeiten für die zukünftige Pflege und Unterhaltung**
- **Die nachhaltige Weiterentwicklung des Baumbestandes**
- **Die transparente Darstellung der hierfür notwendigen Maßnahmen**

Vorgehensweise

1.	Bestandsaufnahme	April 2014
	<input type="checkbox"/> Begutachtung sämtlicher Grünflächen samt Vegetation, Wegen/Plätzen, Ausstattungsgegenständen, Mobiliar	Juni 2014
	<input type="checkbox"/> Begutachtung des Baumbestandes nach gestalterischen Gesichtspunkten	
2.	Erstellung der Berichte	Mai/Juli 2014
3.	Ortsbegehung	9.9.2014

Aufgrund der Reduzierung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten zeigen sich in verschiedenen Bereichen des Friedhofs deutliche Mängel

- **Gefährdung der Verkehrssicherheit** (Unterlassene Baumpflegemaßnahmen, unebene Plattenbeläge)
- **Baumbestand** (Tlw. Überalterung, starker Fremdbewuchs)
- **Verunkrautete Wege**
- **Bepflanzung** (Verwahrlosung, insbesondere zwischen Grabsteinen)
- **Grabstellen** (Tlw. nicht abgeräumt, überdimensionaler Bewuchs, Unordnung durch liegen gebliebene Vasen, Gießkannen etc.)

Gestalterische Mängel:

- **Ahorn-Allee in der Hauptachse** (Pflanzqualitäten, Pflanzweise)
- **Allgemeine Bepflanzung** (Stellenweise funktionslos)
- **Wegeführung** (tlw. funktionslos oder unpraktisch)
- **Uneinheitliches Mobiliar**
- **Auswahl der mobilen Bepflanzung**
- **Tlw. Vernachlässigte Gießstationen**

Pflegemängel



- **Verkehrssicherheit**
Baumpflegemaßnahmen



- **Verkehrssicherheit**
Unebene Plattenbeläge

Pflegemängel



- **Baumbestand**
Überalterung



Pflegemängel



- **Baumbestand**
Fremdbewuchs



Pflegemängel



- **Bepflanzung**
Tlw. Verwaorlost



Pflegemängel



- **Grabstellen**
Tlw. nicht abgeräumt,
Überdimensionaler Bewuchs,
Unordnung



Gestalterische Mängel



- **Allgemeine Bepflanzung**
Stellenweise funktionslos



Gestalterische Mängel



- **Uneinheitliche Möblierung**



1. Herstellung der Verkehrssicherheit

- Egalisierung unebener Plattenbeläge
- Durchführung der Baumpflegearbeiten lt. Pflegekatalog

2. Pflege und Gestaltung

- Entfernung und Neupflanzung von geschädigten, überalterten Bäumen
- Freistellung und Auslichtung von Sichtachsen
- Entfernung des Fremdbewuchses an Bäumen
- Beseitigung sämtlicher unfunktionaler Bepflanzungen
- Entfernung oder Austausch unterdimensionierter Pflanzkübel
- Optimierung der Bepflanzung im Eingangsbereich

2. Pflege und Gestaltung

- Neugestaltung der verwahrlosten Bepflanzungen zwischen den Grabsteinen
- Mittelfristige Entfernung der Großgehölze auf den Grabsteinen
- Forcierung der Abräumung abgelaufener Gräber
- Klärung des Qualitätsanspruchs an die allgemeine Pflege und Unterhaltung (**Grünflächenmanagement**)

Überarbeitung eines Teilbereiches als 1. Schritt für die zukünftige nachhaltige Entwicklung des Hauptfriedhofs

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> Planung und Ausschreibung | Herbst
2014 |
| | <input type="checkbox"/> Ausführung | Frühjahr
2015 |

2. Vorhaben

- Baumfällung und Neupflanzungen
- Optimierung der allgemeinen Bepflanzung (Rodungen inklusive Neu- und Nachpflanzungen)
- Entfernung des Fremdbewuchse von Bäumen
- Egalisierung der Plattenbeläge
- Grundpflege der Wegebeläge



Vielen Dank!



Monika Böhm
Dipl.-Ing. Landschaftsplanung

Birnauer Straße 2
D-78464 Konstanz

Telefon&Fax: +49 (0) 7531 342 44

mail@mb-gruenmanagement.de
www.mb-gruenmanagement.de